

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Lingkar Kel. Dondang



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
518	Jl. Lingkar Kel. Dondang		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Lingkar Kel. Dondang



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Baik
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
518	Jl. Lingkar Kel. Dondang		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Lingkar Kel. Dondang



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
518	Jl. Lingkar Kel. Dondang		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Lingkar Kel. Dondang



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
518	Jl. Lingkar Kel. Dondang		Damar & Wawan	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Lingkar Kel. Dondang



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
518	Jl. Lingkar Kel. Dondang		Damar & Wawan	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Lingkar Kel. Dondang



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
518	Jl. Lingkar Kel. Dondang		Damar & Wawan	6