

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jembatan Ulin Jl. FL. Tobing Ds. Muara Muntai Ilir



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
546	Jl. Jembatan Ulin Jl. FL. Tobing Ds. Muara Muntai Ilir		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jembatan Ulin Jl. FL. Tobing Ds. Muara Muntai Ilir



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
546	Jl. Jembatan Ulin Jl. FL. Tobing Ds. Muara Muntai Ilir		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jembatan Ulin Jl. FL. Tobing Ds. Muara Muntai Ilir



Lokasi : **0+355**
Kondisi : Baik
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+400**
Kondisi : Baik
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
546	Jl. Jembatan Ulin Jl. FL. Tobing Ds. Muara Muntai Ilir		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jembatan Ulin Jl. FL. Tobing Ds. Muara Muntai Ilir



Lokasi : **0+500**
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+600**
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
546	Jl. Jembatan Ulin Jl. FL. Tobing Ds. Muara Muntai Ilir		Damar & Wawan	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jembatan Ulin Jl. FL. Tobing Ds. Muara Muntai Ilir



Lokasi : **0+700**
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **0+800**
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
546	Jl. Jembatan Ulin Jl. FL. Tobing Ds. Muara Muntai Ilir		Damar & Wawan	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Jembatan Ulin Jl. FL. Tobing Ds. Muara Muntai Ilir



Lokasi : **0+900**
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi : **0+920**
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
546	Jl. Jembatan Ulin Jl. FL. Tobing Ds. Muara Muntai Ilir		Damar & Wawan	6