

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Kelompok Tani Kampung Makasar Utama Ds. Sebuntal



Lokasi : 0+000  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 1.5  
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 1.5  
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
568	Jl. Kelompok Tani Kampung Makasar Utama Ds. Sebuntal		Rafii & Sholeh	1

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Kelompok Tani Kampung Makasar Utama Ds. Sebuntal



Lokasi : 0+200  
Kondisi : Rusak Ringan  
Lebar : 1.5  
Tipe Perkerasan : Beton





Lokasi : 0+300  
Kondisi : Sedang  
Lebar : 0  
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
568	Jl. Kelompok Tani Kampung Makasar Utama Ds. Sebuntal		Rafii & Sholeh	2

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



Ruas Jalan : Jl. Kelompok Tani Kampung Makasar Utama Ds. Sebuntal

	
Lokasi : <b>0+400</b> Kondisi : Sedang Lebar : 0 Tipe Perkerasan : Beton	Lokasi : <b>0+500</b> Kondisi : Sedang Lebar : 0 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
568	Jl. Kelompok Tani Kampung Makasar Utama Ds. Sebuntal		Rafii & Sholeh	3

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



Ruas Jalan : Jl. Kelompok Tani Kampung Makasar Utama Ds. Sebuntal

	
Lokasi : <b>0+600</b> Kondisi : Sedang Lebar : 0 Tipe Perkerasan : Beton	Lokasi : <b>0+700</b> Kondisi : Sedang Lebar : 0 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
568	Jl. Kelompok Tani Kampung Makasar Utama Ds. Sebuntal		Rafii & Sholeh	4

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kelompok Tani Kampung Makasar Utama Ds. Sebuntal

	
Lokasi : 0+800 Kondisi : Sedang Lebar : 0 Tipe Perkerasan : Beton	Lokasi : 0+900 Kondisi : Sedang Lebar : 0 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
568	Jl. Kelompok Tani Kampung Makasar Utama Ds. Sebuntal		Rafii & Sholeh	5

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kelompok Tani Kampung Makasar Utama Ds. Sebuntal

	
Lokasi : 0+990 Kondisi : Sedang Lebar : 0 Tipe Perkerasan : Beton	Lokasi : Kondisi : Tidak Ada Data Lebar : Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
568	Jl. Kelompok Tani Kampung Makasar Utama Ds. Sebuntal		Rafii & Sholeh	6