

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Flamboyan



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
119	Jl. Flamboyan		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Flamboyan



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
119	Jl. Flamboyan		Damar & Wawan	2