

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



4 Okt 2022 13:45:17
0.32285 116.8477E
Kecamatan Sebulu
Kabupaten Kutai Kartanegara
Jl. Ds. Selerong - Ds. Benua Puhun
Survey RCS & RNI Bina Marga
#STA 0+000

Lokasi : **0+000**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.2
Tipe Perkerasan : Beton



4 Okt 2022 13:47:29
0.32245 116.8472E
Kecamatan Sebulu
Kabupaten Kutai Kartanegara
Jl. Ds. Selerong - Ds. Benua Puhun
Survey RCS & RNI Bina Marga
#STA 0+100

Lokasi : **0+100**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.2
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



4 Okt 2022 13:48:11
0.32375 116.8462E
Kecamatan Sebulu
Kabupaten Kutai Kartanegara
Jl. Ds. Selerong - Ds. Benua Puhun
Survey RCS & RNI Bina Marga
#STA 0+200

Lokasi : **0+200**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.2
Tipe Perkerasan : Beton



4 Okt 2022 13:48:55
0.32405 116.8454E
Kecamatan Sebulu
Kabupaten Kutai Kartanegara
Jl. Ds. Selerong - Ds. Benua Puhun
Survey RCS & RNI Bina Marga
#STA 0+300

Lokasi : **0+300**
Kondisi : Baik
Lebar : 6.2
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+050**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **1+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **1+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **1+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **1+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **1+900**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **2+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **2+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **2+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **2+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **2+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **3+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **3+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **3+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **3+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **3+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **3+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **3+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **3+900**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **4+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **4+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **4+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **4+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **4+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **5+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **5+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **5+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **5+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **5+800**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **5+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **6+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **6+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **6+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **6+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **6+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **6+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **6+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **6+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **6+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **6+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **7+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : 7+100
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 7+200
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : 7+300
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 7+400
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : 7+500
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 7+600
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : 7+700
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 7+800
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **7+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **8+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **8+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **8+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **8+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **8+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **8+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **8+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **8+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **8+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **8+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **9+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



4 Okt 2022 15:14:58
0,30055 116,8156E
Kecamatan Sebulu
Kabupaten Kutai Kartanegara
Jl. Ds. Selerong - Ds. Benua Puhun
Survey RCS & RNI Bina Marga
#STA 9+100

Lokasi : **9+100**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.2
Tipe Perkerasan : Kerikil



4 Okt 2022 15:15:41
0,29985 116,8162E
Kecamatan Sebulu
Kabupaten Kutai Kartanegara
Jl. Ds. Selerong - Ds. Benua Puhun
Survey RCS & RNI Bina Marga
#STA 9+200

Lokasi : **9+200**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.2
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



4 Okt 2022 15:16:31
0,29915 116,8168E
Kecamatan Sebulu
Kabupaten Kutai Kartanegara
Jl. Ds. Selerong - Ds. Benua Puhun
Survey RCS & RNI Bina Marga
#STA 9+300

Lokasi : **9+300**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.2
Tipe Perkerasan : Kerikil



4 Okt 2022 15:17:42
0,29855 116,8175E
Kecamatan Sebulu
Kabupaten Kutai Kartanegara
Jl. Ds. Selerong - Ds. Benua Puhun
Survey RCS & RNI Bina Marga
#STA 9+400

Lokasi : **9+400**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.2
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



4 Okt 2022 15:18:28
0,29795 116,8162E
Kecamatan Sebulu
Kabupaten Kutai Kartanegara
Jl. Ds. Selerong - Ds. Benua Puhun
Survey RCS & RNI Bina Marga
#STA 9+500

Lokasi : **9+500**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.2
Tipe Perkerasan : Kerikil



4 Okt 2022 15:19:10
0,29745 116,8188E
Kabupaten Kutai Kartanegara
Jl. Ds. Selerong - Ds. Benua Puhun
Survey RCS & RNI Bina Marga
#STA 9+600

Lokasi : **9+600**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.2
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



4 Okt 2022 15:19:52
0,29665 116,8194E
Kecamatan Muara Kaman
Kabupaten Kutai Kartanegara
Jl. Ds. Selerong - Ds. Benua Puhun
Survey RCS & RNI Bina Marga
#STA 9+700

Lokasi : **9+700**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.2
Tipe Perkerasan : Kerikil



4 Okt 2022 15:20:47
0,29615 116,8202E
Kecamatan Sebulu
Kabupaten Kutai Kartanegara
Jl. Ds. Selerong - Ds. Benua Puhun
Survey RCS & RNI Bina Marga
#STA 9+800

Lokasi : **9+800**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.2
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **9+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **10+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **10+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **10+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **10+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **10+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



Lokasi : **10+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **10+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6.2
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



4 Okt 2022, 15:28:13
0,29155116,8265E
Kecamatan Sebulu
Kabupaten Kutai Kartanegara
Jl. Ds. Selerong - Ds. Benua Puhun
Survey RCS & RNI Bina Marga
#STA-10+700

Lokasi : **10+700**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.2
Tipe Perkerasan : Kerikil



4 Okt 2022, 15:28:59
0,29098116,8273E
Kecamatan Muara Kaman
Kabupaten Kutai Kartanegara
Jl. Ds. Selerong - Ds. Benua Puhun
Survey RCS & RNI Bina Marga
#STA-10+800

Lokasi : **10+800**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.2
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	55

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



4 Okt 2022, 15:29:44
0,29055116,8282E
Kecamatan Sebulu
Kabupaten Kutai Kartanegara
Jl. Ds. Selerong - Ds. Benua Puhun
Survey RCS & RNI Bina Marga
#STA-10+900

Lokasi : **10+900**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.2
Tipe Perkerasan : Kerikil



4 Okt 2022, 15:30:45
0,29025116,8290E
Kecamatan Sebulu
Kabupaten Kutai Kartanegara
Jl. Ds. Selerong - Ds. Benua Puhun
Survey RCS & RNI Bina Marga
#STA-11+000

Lokasi : **11+000**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.2
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	56

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun



4/04/2022 16:31:27
0289651168297E
Kesamatan S40310
Kabupaten Kutai Kartanegara
Jl. Ds. Selerong - Ds. Benua Puhun
Survey RCS & RNI Bina Marga
#STA.11+100

Lokasi : **11+100**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.2
Tipe Perkerasan : Kerikil

Lokasi :
Kondisi : Tidak Ada Data
Lebar :
Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
155	Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun		Dimas & Rija	57