

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 0+000
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 0+400
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+500
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 0+600
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+700
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 0+800
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+900
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 1+000
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+100
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 1+200
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+300
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 1+400
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+500
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 1+600
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+700
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 1+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 1+900
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 2+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : 2+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 2+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : 2+300
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 2+400
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+500
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 2+600
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+700
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 2+800
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 2+900
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 2+970
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 3+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 3+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 3+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 3+300
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+400
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 3+500
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+600
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 3+700
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 3+800
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 3+900
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+000
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 4+100
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 4+300
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+400
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 4+500
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+600
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 4+700
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 4+800
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 4+900
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 5+000
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 5+100
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 5+200
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 5+300
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 5+400
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 5+500
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 5+600
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 5+700
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 5+800
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 5+900
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 6+000
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 6+100
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 6+200
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 6+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 6+400
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 6+500
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 6+600
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 6+700
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 6+800
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 6+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 7+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 7+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 7+151
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Poros Teluk Dalam - L I



Lokasi : 7+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 7+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
157	Poros Teluk Dalam - L I		Endro & Sanu	38