

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **1+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **1+200**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **1+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **1+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **1+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **1+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **1+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **1+800**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **1+900**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **2+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **2+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **2+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **2+800**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **2+900**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV			Endro & Sanu

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **3+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **3+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV			Endro & Sanu

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **3+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **3+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **3+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **3+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **3+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **3+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV			Endro & Sanu

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **3+800**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **3+900**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV			Endro & Sanu

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **4+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **4+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV			Endro & Sanu

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **4+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **4+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV			Endro & Sanu

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



18 Oktober 2022 12:49:40
0,2116S 117,1449E
Jl. Separi I - Separi IV
Kecamatan Tenggarong Seberang
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kalimantan timur
Survey RCS & RNI Bina Marga
#STA 4+400

Lokasi : **4+400**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



18 Oktober 2022 12:50:27
0,2108S 117,1450E
Jl. Separi I - Separi IV
Kecamatan Tenggarong Seberang
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kalimantan timur
Survey RCS & RNI Bina Marga
#STA 4+500

Lokasi : **4+500**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV			Endro & Sanu

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



18 Oktober 2022 12:51:12
0,2100S 117,1451E
Jl. Separi I - Separi IV
Kecamatan Tenggarong Seberang
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kalimantan timur
Survey RCS & RNI Bina Marga
#STA 4+600

Lokasi : **4+600**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal



18 Oktober 2022 12:53:17
0,2099S 117,1451E
Jl. Separi I - Separi IV
Kecamatan Tenggarong Seberang
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kalimantan timur
Survey RCS & RNI Bina Marga
#STA 4+700

Lokasi : **4+700**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV			Endro & Sanu

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **4+800**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **4+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **5+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **5+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **5+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **5+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **5+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **5+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **5+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **5+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **5+800**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **5+900**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **6+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **6+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **6+200**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **6+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **6+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **6+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV			Endro & Sanu

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **6+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **6+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV			Endro & Sanu

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **6+800**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **6+900**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV			Endro & Sanu

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **7+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **7+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV			Endro & Sanu

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : 7+200
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 7+300
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV			Endro & Sanu

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : 7+330
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 7+400
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV			Endro & Sanu

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **7+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **7+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV			Endro & Sanu

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **7+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **7+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV			Endro & Sanu

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **7+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **8+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **8+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **8+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **8+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **8+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **8+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **8+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **8+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **8+800**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **8+900**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **9+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **9+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **9+200**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **9+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **9+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **9+422**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **9+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **9+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **9+670**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **9+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **9+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **9+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **10+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **10+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **10+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	53

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **10+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **10+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 1
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV		Endro & Sanu	54

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



18 Oktober 2022 13:52:51
0.2044S 117.1334E
Jl. Separi I - Separi IV
Kecamatan Tenggarong Sabarung
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kalimantan timur
Survey RCS & RNI Bina Marga
#STA 10+490

Lokasi : **10+490**
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Kerikil

Lokasi : **10+500**
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV			Endro & Sanu

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Separi I - Separi IV



Lokasi : **10+600**
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **10+700**
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
170	Separi I - Separi IV			Endro & Sanu