

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Mulawarman



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
185	Jl. Mulawarman		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Mulawarman



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
185	Jl. Mulawarman		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Mulawarman



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
185	Jl. Mulawarman		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Mulawarman



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+610**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
185	Jl. Mulawarman		Damar & Wawan	4