

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Awang Long Senopati



Lokasi : 0+000
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
19	Jl. Awang Long Senopati		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Awang Long Senopati



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
19	Jl. Awang Long Senopati		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Awang Long Senopati



Lokasi : 0+400
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+500
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
19	Jl. Awang Long Senopati		Rafii & Sholeh	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Awang Long Senopati



Lokasi : 0+600
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+700
Kondisi : Baik
Lebar : 6
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
19	Jl. Awang Long Senopati		Rafii & Sholeh	4