

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Cokroaminoto



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
264	Jl. Cokroaminoto		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Cokroaminoto



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
264	Jl. Cokroaminoto		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Cokroaminoto



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
264	Jl. Cokroaminoto			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Cokroaminoto



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+620**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 10
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
264	Jl. Cokroaminoto			Dimas & Rija