

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sidomulyo



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
309	Ds. Sidomulyo		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sidomulyo



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
309	Ds. Sidomulyo		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sidomulyo



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
309	Ds. Sidomulyo		Dimas & Rija	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sidomulyo



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
309	Ds. Sidomulyo		Dimas & Rija	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sidomulyo



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
309	Ds. Sidomulyo		Dimas & Rija	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sidomulyo



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
309	Ds. Sidomulyo		Dimas & Rija	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sidomulyo



Lokasi : **1+200**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+250**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
309	Ds. Sidomulyo			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sidomulyo



Lokasi : **1+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
309	Ds. Sidomulyo			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sidomulyo



Lokasi : **1+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
309	Ds. Sidomulyo			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sidomulyo



Lokasi : **1+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+800**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
309	Ds. Sidomulyo			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sidomulyo



Lokasi : **1+900**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
309	Ds. Sidomulyo			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sidomulyo



Lokasi : **2+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+200**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
309	Ds. Sidomulyo			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sidomulyo



Lokasi : **2+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
309	Ds. Sidomulyo			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sidomulyo



Lokasi : **2+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
309	Ds. Sidomulyo			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sidomulyo



Lokasi : **2+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+800**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
309	Ds. Sidomulyo			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sidomulyo



Lokasi : **2+900**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
309	Ds. Sidomulyo			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sidomulyo



Lokasi : **3+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+200**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
309	Ds. Sidomulyo			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sidomulyo



Lokasi : **3+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **3+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
309	Ds. Sidomulyo			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sidomulyo



Lokasi : **3+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
309	Ds. Sidomulyo			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sidomulyo



Lokasi : **3+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **3+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
309	Ds. Sidomulyo			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sidomulyo



Lokasi : **3+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **4+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
309	Ds. Sidomulyo			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sidomulyo



Lokasi : **4+010**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
309	Ds. Sidomulyo			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sidomulyo



Lokasi : **4+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
309	Ds. Sidomulyo		Dimas & Rija	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sidomulyo



Lokasi : **4+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
309	Ds. Sidomulyo		Dimas & Rija	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sidomulyo



Lokasi : **4+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **4+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
309	Ds. Sidomulyo			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sidomulyo



Lokasi : **4+800**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+900**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
309	Ds. Sidomulyo			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sidomulyo



Lokasi : **5+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **5+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
309	Ds. Sidomulyo			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sidomulyo



Lokasi : **5+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **5+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
309	Ds. Sidomulyo			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sidomulyo



Lokasi : **5+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3.5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **5+450**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
309	Ds. Sidomulyo			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sidomulyo



Lokasi : **5+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **5+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
309	Ds. Sidomulyo			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sidomulyo



Lokasi : **5+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **5+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
309	Ds. Sidomulyo			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Ds. Sidomulyo



Lokasi : **5+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **6+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
309	Ds. Sidomulyo			Dimas & Rija