

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Simpang Tani I



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
322	Jl. Simpang Tani I		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Simpang Tani I



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
322	Jl. Simpang Tani I		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Simpang Tani I



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
322	Jl. Simpang Tani I			Damar & Wawan

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Simpang Tani I



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+660**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
322	Jl. Simpang Tani I			Damar & Wawan