

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Muara Sembilang



Lokasi : **0+000**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+100**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 347 | Jl. Muara Sembilang | | Damar & Wawan | 1 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Muara Sembilang



Lokasi : **0+200**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+300**
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 347 | Jl. Muara Sembilang | | Damar & Wawan | 2 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Muara Sembilang



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| 347 | Jl. Muara Sembilang | | | Damar & Wawan |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Muara Sembilang



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| 347 | Jl. Muara Sembilang | | | Damar & Wawan |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Muara Sembilang



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| 347 | Jl. Muara Sembilang | | | Damar & Wawan |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Muara Sembilang



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| 347 | Jl. Muara Sembilang | | | Damar & Wawan |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Muara Sembilang



Lokasi : **1+200**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : **1+300**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 347 | Jl. Muara Sembilang | | Damar & Wawan | 7 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Muara Sembilang



Lokasi : **1+400**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi : **1+500**
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 347 | Jl. Muara Sembilang | | Damar & Wawan | 8 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Muara Sembilang



Lokasi : **1+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Beton

| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 347 | Jl. Muara Sembilang | | Damar & Wawan | 9 |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Muara Sembilang



Lokasi : **1+740**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

| No. Ruas | Nama Ruas | DPU Kab. Kutai Kartanegara | Petugas Survey | Halaman |
|----------|---------------------|----------------------------|----------------|---------|
| 347 | Jl. Muara Sembilang | | Damar & Wawan | 10 |