

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Usaha Tani Sei. Belien



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
479	Jl. Usaha Tani Sei. Belien		Endro & Sanu	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Usaha Tani Sei. Belien



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
479	Jl. Usaha Tani Sei. Belien		Endro & Sanu	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Usaha Tani Sei. Belien



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
479	Jl. Usaha Tani Sei. Belien		Endro & Sanu	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Usaha Tani Sei. Belien



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
479	Jl. Usaha Tani Sei. Belien		Endro & Sanu	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Usaha Tani Sei. Belien



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
479	Jl. Usaha Tani Sei. Belien		Endro & Sanu	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Usaha Tani Sei. Belien



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **1+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
479	Jl. Usaha Tani Sei. Belien		Endro & Sanu	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Usaha Tani Sei. Belien



Lokasi : **1+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **1+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
479	Jl. Usaha Tani Sei. Belien		Endro & Sanu	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Usaha Tani Sei. Belien



Lokasi : **1+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
479	Jl. Usaha Tani Sei. Belien		Endro & Sanu	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Usaha Tani Sei. Belien



Lokasi : **1+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+700**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
479	Jl. Usaha Tani Sei. Belien		Endro & Sanu	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Usaha Tani Sei. Belien



Lokasi : **1+800**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **1+900**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
479	Jl. Usaha Tani Sei. Belien		Endro & Sanu	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Usaha Tani Sei. Belien



Lokasi : **2+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
479	Jl. Usaha Tani Sei. Belien		Endro & Sanu	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Usaha Tani Sei. Belien



Lokasi : **2+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 6
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+248**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
479	Jl. Usaha Tani Sei. Belien		Endro & Sanu	12