

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Lanjutan 1,5 Km Ds. Prangat Selatan



Lokasi : **0+000**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 4  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+100**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 4  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
495	Jl. Lanjutan 1,5 Km Ds. Prangat Selatan		Rafii & Sholeh	1

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Lanjutan 1,5 Km Ds. Prangat Selatan



Lokasi : **0+200**  
 Kondisi : Rusak Ringan  
 Lebar : 4  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+300**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 4  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
495	Jl. Lanjutan 1,5 Km Ds. Prangat Selatan		Rafii & Sholeh	2

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Lanjutan 1,5 Km Ds. Prangat Selatan



Lokasi : **0+400**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 4  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 4  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
495	Jl. Lanjutan 1,5 Km Ds. Prangat Selatan		Rafii & Sholeh	3

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Lanjutan 1,5 Km Ds. Prangat Selatan



Lokasi : **0+600**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 4  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+700**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 4  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
495	Jl. Lanjutan 1,5 Km Ds. Prangat Selatan		Rafii & Sholeh	4



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Lanjutan 1,5 Km Ds. Prangat Selatan



Lokasi : **0+800**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 4  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+900**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
495	Jl. Lanjutan 1,5 Km Ds. Prangat Selatan		Rafii & Sholeh	5

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jl. Lanjutan 1,5 Km Ds. Prangat Selatan



Lokasi : **1+000**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 4  
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi :  
 Kondisi : Tidak Ada Data  
 Lebar :  
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
495	Jl. Lanjutan 1,5 Km Ds. Prangat Selatan		Rafii & Sholeh	6