

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jemb. Ds. Anggana Menuju Ds. Sidomulyo



Lokasi : **0+000**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+100**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
500	Jemb. Ds. Anggana Menuju Ds. Sidomulyo		Dimas & Rija	1

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jemb. Ds. Anggana Menuju Ds. Sidomulyo



Lokasi : **0+200**  
 Kondisi : Rusak Berat  
 Lebar : 6  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+300**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
500	Jemb. Ds. Anggana Menuju Ds. Sidomulyo		Dimas & Rija	2

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jemb. Ds. Anggana Menuju Ds. Sidomulyo



Lokasi : **0+400**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 6  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
500	Jemb. Ds. Anggana Menuju Ds. Sidomulyo			Dimas & Rija

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

### Ruas Jalan : Jemb. Ds. Anggana Menuju Ds. Sidomulyo



Lokasi : **0+570**  
 Kondisi : Baik  
 Lebar : 6  
 Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi :  
 Kondisi : Tidak Ada Data  
 Lebar :  
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
500	Jemb. Ds. Anggana Menuju Ds. Sidomulyo			Dimas & Rija