

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Delima



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+010**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
517	Jl. Delima		Damar & Wawan	1