

# FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

## Ruas Jalan : Jl. Reformasi Ds. Benua Puhun



Lokasi : **0+000**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 4  
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+080**  
 Kondisi : Sedang  
 Lebar : 4  
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
585	Jl. Reformasi Ds. Benua Puhun		Endro & Sanu	1