

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Padat Karya



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
76	Padat Karya		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Padat Karya



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
76	Padat Karya		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Padat Karya



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
76	Padat Karya			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Padat Karya



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
76	Padat Karya			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Padat Karya



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
76	Padat Karya			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Padat Karya



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
76	Padat Karya			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Padat Karya



Lokasi : **1+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
76	Padat Karya			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Padat Karya



Lokasi : **1+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
76	Padat Karya			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Padat Karya



Lokasi : **1+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
76	Padat Karya		Dimas & Rija	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Padat Karya



Lokasi : **1+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
76	Padat Karya		Dimas & Rija	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Padat Karya



Lokasi : **2+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
76	Padat Karya		Dimas & Rija	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Padat Karya



Lokasi : **2+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.2
 Tipe Perkerasan : Beton





Lokasi : **2+220**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
76	Padat Karya		Dimas & Rija	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



Ruas Jalan : Padat Karya

	
Lokasi : 2+300 Kondisi : Sedang Lebar : 5.2 Tipe Perkerasan : Beton	Lokasi : 2+400 Kondisi : Sedang Lebar : 5.2 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
76	Padat Karya		Dimas & Rija	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



Ruas Jalan : Padat Karya

	
Lokasi : 2+500 Kondisi : Sedang Lebar : 5.2 Tipe Perkerasan : Beton	Lokasi : 2+600 Kondisi : Sedang Lebar : 5.2 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
76	Padat Karya		Dimas & Rija	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



Ruas Jalan : Padat Karya

	
Lokasi : 2+700 Kondisi : Sedang Lebar : 5.2 Tipe Perkerasan : Beton	Lokasi : 2+800 Kondisi : Sedang Lebar : 5.2 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
76	Padat Karya		Dimas & Rija	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



Ruas Jalan : Padat Karya

	
Lokasi : 2+900 Kondisi : Sedang Lebar : 5.2 Tipe Perkerasan : Beton	Lokasi : 3+000 Kondisi : Sedang Lebar : 5.2 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
76	Padat Karya		Dimas & Rija	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



Ruas Jalan : Padat Karya

	
Lokasi : 3+100 Kondisi : Sedang Lebar : 5.2 Tipe Perkerasan : Beton	Lokasi : 3+200 Kondisi : Sedang Lebar : 5.2 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
76	Padat Karya		Dimas & Rija	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



Ruas Jalan : Padat Karya

	
Lokasi : 3+300 Kondisi : Sedang Lebar : 5.2 Tipe Perkerasan : Beton	Lokasi : 3+400 Kondisi : Sedang Lebar : 5.2 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
76	Padat Karya		Dimas & Rija	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022



Ruas Jalan : Padat Karya

	
Lokasi : 3+500 Kondisi : Sedang Lebar : 5.2 Tipe Perkerasan : Beton	Lokasi : 3+600 Kondisi : Sedang Lebar : 5.2 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
76	Padat Karya		Dimas & Rija	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Padat Karya

	
Lokasi : 3+700 Kondisi : Sedang Lebar : 5.2 Tipe Perkerasan : Beton	Lokasi : 3+800 Kondisi : Sedang Lebar : 5.2 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
76	Padat Karya		Dimas & Rija	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Padat Karya



Lokasi : **3+900**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.2
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **4+000**
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.2
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
76	Padat Karya		Dimas & Rija	21